

RECOMENDACIONES EN EL PROCESO DE APLICACION		
	LIMPIEZA	Limpia la superficie con KS-0030 DESENGRASOLV
	CANTIDAD RECOMENDADA EN LA APLICACIÓN	Seleccione el plaste de acuerdo al color KF-0615, KF-0620, KF-0630 Aplicación con espátula.
	TIEMPO DE SECADO	Tiempo de Secado: 25°C. 10 a 15 minutos
	LIJADO	El desbasta es con Lija P-320
	LIMPIEZA	Limpia la superficie con KS-0030 DESENGRASOLV
SEGURIDAD		
	<p>El equipo de seguridad previene accidentes, se recomienda utilizar: mascarilla con cartucho de vapores orgánicos, lentes de seguridad, guantes de látex, ropa de trabajo. Es muy importante que se aplique en un lugar ventilado.</p> <p>Este producto es inflamable, manténgase fuera del alcance de menores. Lávese las manos después de usar el producto y antes de tomar alimentos. Evite la inhalación de vapores y salpicaduras a la piel y ojos, si llega a suceder lave con abundante agua la zona afectada y retire la ropa con derrames.</p>	
IMPORTANTE:		
<p>Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.</p>		
<p>SAYER LACK MEXICANA SA, CV.; Domicilio: 13.7 Km. Carretera Libre a Celaya, San Isidro del Llanito, CP 38511. Tel: (442) 238 18 00; Fax: (442) 238 18 09</p>		